

# État des lieux d'entrée

Adresse du logement : Rue Massofolo

Date : 13/06/2024 09:00

## Informations générales

<b>Propriétaire</b>	ETOKABEKA Job
<b>Locataire(s)</b>	ILOYE Tiburce
<b>Date de début de location</b>	01/05/2022
<b>Date de fin de location</b>	01/05/2024

État des pièces

## Salon de séjour

Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR A	Carreau		rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR B	Béton		rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR C			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR D			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
Plafond			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
Sol			rien à signaler

## Chambre parents

Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR A			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR B			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR C			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR D			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
Plafond	Carreau		rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
Sol			rien à signaler

## Chambre enfants

Élément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR A			rien à signaler
Élément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR B			rien à signaler
Élément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR C			rien à signaler
Élément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR D			rien à signaler
Élément	Revêtement	Usure	Commentaire
Plafond	Carreau		rien à signaler
Élément	Revêtement	Usure	Commentaire
Sol			rien à signaler

## Chambre amis

Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR A			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR B			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR C			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
MUR D			rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
Plafond	Carreau		rien à signaler
Elément	Revêtement	Usure	Commentaire
Sol			rien à signaler



Photos

zzzz	zzzz
zzzz	zzzz
	zzzz
	zzzz





Signature du propriétaire

---

Signature du locataire

---